




PATRIMÓNIO

- ★ Geossítio
 - 1- Dobras variscas na Serra da Freita
- ★ Local de Interesse Geológico
 - 1 - Granito com Nódulos de Biotite
 - 2- Contacto Litológico Xisto-Granítico
- ★⁽ⁿ⁾ Património Arquitectónico
 - (n) - Cf/ Anexo IV do Regulamento
- ★⁽ⁿ⁾ Património Arqueológico
 - (n) - Cf/ Anexo III do Regulamento

 Zonas de Sensibilidade Arqueológica

ZONAMENTO ACÚSTICO

-  Zona Sensível ao Ruído
-  Zona Mista ao Ruído

RISCOS

- Zonas Inundáveis Áreas de risco de movimentos de massa

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

-  Estrutura Ecológica Fundamental
 - Estrutura Ecológica Complementar

CARTA BASE

```

graph TD
    subgraph "LIMITES ADMINISTRATIVOS"
        A1[Limites de Concelho CAOP 2022]
        A2[Limites de Freguesia CAOP 2022]
    end
    subgraph "ALTIMETRIA"
        B1[Marco Geodésico]
        B2[Curva Nível Mestre]
        B3[Curva de Nível Secundária]
    end
    subgraph "REDE HIDROGRÁFICA"
        C1[Leitos dos cursos de água]
        C2[Albufeiras]
        C3[Lagoa Lagoa]
    end
    subgraph "INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS EDIFICAÇÕES"
        D1[Infraestrutura Rodoviária]
        D2[Elétricos Vários]
        D3[Construções]
    end
    A1 --> E[Linha dos cursos de água integrados no REN]
    A2 --> E
    B1 --> E
    B2 --> E
    B3 --> E
    C1 --> E
    C2 --> E
    C3 --> E
    D1 --> E
    D2 --> E
    D3 --> E
  
```

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E GESTÃO URBANA

2ª REVISÃO DO PDM

PLANTA DE ORDENAMENTO III

SALVAGUARDAS E PROTEÇÕES

CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA 1:10 000	DATA / REFERÊNCIA	ESCALA	1.3
Entidade Proprietária: Câmara Municipal de Vale de Cambra Entidade Produtora: Soares Cobertura Fotográfica: Viso 2018 (Protocolo DGT) Processo de Homologação n.º 653 de 16/12/2020 - Direção Geral do Território Exatidão Posicional Planimétrica ≈ 1.5m / Altimétrica ≈ 1.7m / Exatidão Temática < 5% Sistema de Referência: ETRS89-PT-TM2010 - Transverso Mercator (Hayford Gauss)	julho / 2025 2º R - PO-III	0 100 200 m 1:10 000	